

IVECO ML100E19 / 4x2 / Grua HMF 810-K2 / 2x AHK

61 400 euros líquidos

Generálva: 2026. 10. 24.



Dados de base

Tipo	camião - camião basculante
Marca	IVECO
Modelo	ML100E19 / 4x2 / Grua HMF 810-K2 / 2x AHK
Preço	61 400 EUROS
Estatuto do IVA	Sem IVA
IVA %	27
Número de referência	MO3166
Estado	Usado
Data de produção	2017-01-01
Posição do relógio de quilómetros	71 220 km

Dimensões e pesos

Massa total	10 000 kg
Peso próprio	6 210 kg
Carga útil	3 790 kg

Motor

Combustível	Gasóleo
Potência	186 CV (137 kW)
Capacidade do cilindro	4 485 cm ³
Norma Euro	6

Caixa de velocidades

Tipo	Manual
------	--------

Cabine

Fechadura central	Sim
Janela eléctrica	Sim
Espelho eléctrico	Sim
Direção assistida	Sim
Aquecimento do espelho	Sim

Estrutura

Comprimento da superestrutura	3,80 m
Largura da superestrutura	2,30 m
Altura da superestrutura	0,50 m
Gancho de reboque	Sim

Daru

Grua equipada	Sim
Marca de grua	HMF

Camião Laslo | <https://laslotruck.com/pt>Ficha técnica do veículo: <https://laslotruck.com/pt/vehicle/iveco-ml100e19-4x2-crane-hmf-810-k2-2x-ahk/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.

Eixos

Número de veios	2
Configuração do veio	4x2

Travões

ABS	Sim
ASR	Sim

Caraterísticas adicionais

Bloqueio do diferencial	Sim
-------------------------	-----

Comentários:

ID: MO3166 Banco duplo Janela traseira Espelhos eléctricos Espelhos aquecidos Janela eléctrica esquerda Janela eléctrica direita Interruptor 6 (Refere-se a um conjunto de 6 interruptores, provavelmente para os comandos do veículo) ABS (Sistema de travagem anti-bloqueio) ASR (Controlo de tração) Bloqueio do diferencial Caixa de arrumação Suspensão de molas de lâmina Cabeça esférica da barra de reboque (AHK) Barra de reboque ar + luz (AHK) Laços de amarração Proteção da parte inferior da carroçaria Abas basculantes Escotilha de tejadilho Grua atrás da cabina Paragem de emergência Controlo da pinça Dobrável Suporte hidráulico de 2 pontos 2x braços hidráulicos extensíveis Autocolante ecológico Estado dos pneus: 40% - 50% tamanho do pneu: 9.5R17.5 90% / 90% - 90% / 90% tamanho do pneu: 9.5R17.5 Podem ocorrer erros tipográficos e imprecisões; reservamo-nos o direito de efetuar alterações. Podem ocorrer erros tipográficos e imprecisões; reservamo-nos o direito de efetuar alterações.

Contacto



Id. László Vörös

Executivo de vendas sénior | Gestor de vendas

+36 30 790 5966 | [\[email protected\]](#)

Imagens de



Camião Laslo | <https://laslotruck.com/pt>

Ficha técnica do veículo: <https://laslotruck.com/pt/vehicle/iveco-ml100e19-4x2-crane-hmf-810-k2-2x-ahk/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.



Camião Laslo | <https://laslotruck.com/pt>

Ficha técnica do veículo: <https://laslotruck.com/pt/vehicle/iveco-ml100e19-4x2-crane-hmf-810-k2-2x-ahk/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.