

Renault D 19.280 La porta posteriore non funziona

15 300 EUR netti

Generato: 25 05 2026.



LEKO GmbH

Dati di base

Tipo	camion - camion frigorifero
Marchio	Renault
Modello	D 19.280 La porta posteriore non funziona
Colore	bianco
Prezzo	15 300 EUR
Stato IVA	IVA esclusa
Numero di riferimento	LEK-0778
Stato	Usato
Data di produzione	2017-01-01
Prima immissione sul mercato	2017-01
Posizione dell'orologio dei chilometri	461 021 km

Dimensioni e pesi

Massa totale	19 000 kg
Autopeso	11 140 kg
Carico utile	7 860 kg
Larghezza complessiva	2,60 m
Altezza	3,85 m

Motore

Carburante	Diesel
Potenza	285 CV (210 kW)
Capacità del cilindro	7 698 cm ³
Standard europeo	6

Freni

ABS	Sì
EBS	Sì

Cabina

Servosterzo	Sì
--------------------	----



Cambio

Tipo Automata

Struttura

Lunghezza della sovrastruttura 9,58 m

Larghezza della sovrastruttura 2,47 m

Altezza della sovrastruttura 2,41 m

Volume 56,9 m³

Sollevamento posteriore Sì

Porte posteriori Sì

Alberi

Numero di alberi 2

Configurazione dell'albero 4x2

Sospensione molla ad aria/sospensione pneumatica

Commenti:

Numero di riferimento: LEK-0778;

Contatto



Id. László Vörös

Direttore vendite senior | Direttore vendite

+36 30 790 5966 | laslotruck@gmail.com

Immagini da



LEKO GmbH



LEKO GmbH



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/it>

Scheda tecnica del veicolo: <https://laslotruck.com/it/vehicle/renault-d-19-280-hintertur-funktioniert-nicht/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.



LEKO GmbH



LEKO GmbH



LEKO GmbH



LEKO GmbH



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/it>

Scheda tecnica del veicolo: <https://laslotruck.com/it/vehicle/renault-d-19-280-hintertur-funktioniert-nicht/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.