

Camion Volvo FM 400 6x4 à benne basculante / Système de levage à crochet Nencki / Télécommande radio

DEMANDER UN DEVIS

Généré le 25 août 2026.



Données de base

Type	camion - camion porte-conteneurs
Marque	Volvo
Modèle	Camion à benne basculante FM 400 6x4 / Système de levage à crochet Nencki / Télécommande radio
Prix	DEMANDER UN DEVIS
TVA %	27
Numéro de référence	DO1184
Statut	Utilisé
Première mise sur le marché	2006-10
Position de l'horloge kilométrique	625 000 km

Moteur

Carburant	Diesel
Puissance	400 CV (294 kW)
Capacité du cylindre	12 780 cm ³
Norme européenne	5

Cabine

Autoradio	Oui
Serrure centrale	Oui
Climatiseur	Oui
Fenêtre électrique	Oui
Miroir électrique	Oui
Direction assistée	Oui
Chauffage du miroir	Oui
Feu antibrouillard	Oui
Lecteur CD	Oui
Visière	Oui

Boîte de vitesses

Type	Manuel
------	--------

Structure

Modèle de superstructure	Nencki Funk
--------------------------	-------------



Arbres

Nombre d'arbres	3
Configuration de l'arbre	6x4
Suspension	printemps/printemps
1. caoutchouc de l'essieu	25%
2. caoutchouc de l'essieu	20%
3. caoutchouc de l'essieu	25%
Taille courante des pneus	315 / 80 R22,5

Freins

ABS	Oui
EBS	Oui

Caractéristiques supplémentaires

Blocage du différentiel Oui

Commentaires :

ID : DO1184 Camion Volvo FM 400 6x4 à benne à crochet / Nencki Hooklift / Euro 5 État : Très bon Cylindrée : 12 780 cm³ ABS EBS Blocage de différentiel de l'essieu arrière AdBlue Suspension : à lames / à lames Siège conducteur confort à suspension pneumatique Climatisation automatique Trappe de toit mécanique Vitres électriques (côté conducteur et passager) Rétroviseurs électriques, chauffants et réglables Prise d'alimentation 24/12 V Radio CD / AUX / USB Pare-soleil extérieur Gyrophares montés sur le toit Phares antibrouillard avant Rétroviseur de manœuvre côté droit Carrosserie Carrosserie à crochet de levage (Abrollkipper) Fabricant : Nencki Pneus 1er essieu : 315/80 R22.5 – profondeur de sculpture restante d'environ 25%, suspension à lames 2e essieu : 315/80 R22.5 – profondeur de sculpture restante d'environ 20%, suspension à lames 3e essieu : 315/80 R22.5 – profondeur de sculpture restante d'environ 25%, suspension à lames Des erreurs typographiques et des inexactitudes peuvent survenir ; nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Des erreurs et des fautes typographiques peuvent survenir ; nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.

Contact



László Vörös

Senior Sales Executive | Sales Manager

+36 30 790 5966

laslotruck@gmail.com

Images de



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/fr>

Fiche technique du véhicule : <https://laslotruck.com/fr/vehicle/volvo-fm-400-6x4-skip-loader-truck-nencki-hooklift-radio-remote-co/>
1186 Budapest, Zádor utca 2.



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/fr>

Fiche technique du véhicule : <https://laslotruck.com/fr/vehicule/volvo-fm-400-6x4-skip-loader-truck-nencki-hooklift-radio-remote-co/1186>
Budapest, Zádor utca 2.