

Camion à rideaux coulissants Volvo FM 300 / Toit Edscha / Hayon élévateur

9 400 EUR net

Generálva: 2026. 10. 24.



Données de base

Type	camion - camion avec bâche
Marque	Volvo
Modèle	Camion à rideaux coulissants FM 300 / Toit Edscha / Hayon élévateur
Prix	9 400 EUR
Statut de la TVA	Hors TVA
TVA %	27
Numéro de référence	DO1122
Statut	Utilisé
Première mise sur le marché	2008-01
Position de l'horloge kilométrique	773 000 km

Moteur

Carburant	Diesel
Puissance	307 ch (226 kW)
Capacité du cylindre	9 365 cm ³

Cabine

Autoradio	Oui
Serrure centrale	Oui
Climatiseur	Oui
Fenêtre électrique	Oui
Miroir électrique	Oui
Direction assistée	Oui
Chauffage du miroir	Oui
Feu antibrouillard	Oui
Lecteur CD	Oui
Visière	Oui



Boîte de vitesses

Type	Manuel
------	--------

Essieux

Nombre d'arbres	2
Pneus	30%
Suspension	ressort/air ressort
Taille courante des pneus	315 / 80 R 22,5

Freins

ABS	Oui
EBS	Oui

Structure

Longueur de la superstructure	8,70 m
Largeur de la superstructure	2,50 m
Hauteur de la superstructure	2,70 m
Relevage arrière	Oui

Relevage arrière

Type	Dhollandia
Chargement	2 000 kg

Caractéristiques supplémentaires

Blocage du différentiel	Oui
-------------------------	-----

Commentaires :

ID : DO1122 Camion Volvo FM 300 à rideaux latéraux avec hayon élévateur Edscha Puissance : 226 kW / 300 HP Équipement : ABS EBS Blocage de différentiel de l'essieu arrière Réservoir AdBlue à droite Siège conducteur confort à suspension pneumatique Climatisation automatique Vitres électriques côté conducteur et passager Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants Radio CD Phares antibrouillard Pare-soleil extérieur transparent Réservoir de carburant XL côté droit Boîte de rangement en plastique côté gauche Hayon élévateur (LBW) : Hayon élévateur hydraulique Dhollandia Capacité : 2 000 kg Dimensions de l'espace de chargement : Longueur de chargement : 8 700 mm Largeur de chargement : 2 500 mm Hauteur de chargement : 2 700 mm Pneus : 1er essieu : 315/80 R 22,5 – suspension à lames – bande de roulement env. 30% 2e essieu : 315/80 R 22,5 – suspension pneumatique – bande de roulement env. 30% Des erreurs typographiques et des inexactitudes peuvent survenir ; nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Des erreurs et des fautes typographiques peuvent survenir ; nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.

Contact



Id. László Vörös

Senior Sales Executive | Sales Manager

+36 30 790 5966 | [\[email protected\]](#)

Images de



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/fr>

Fiche technique du véhicule : <https://laslotruck.com/fr/vehicle/volvo-fm-300-curtainsider-truck-edscha-roof-tail-lift/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/fr>

Fiche technique du véhicule : <https://laslotruck.com/fr/vehicule/volvo-fm-300-curtainsider-truck-edscha-roof-tail-lift/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.