

Volvo FL 250 Fourgon / Porte à volet roulant / Hayon élévateur / Euro 6

17 400 EUR net

Generálva: 2026. 10. 24.



Données de base

Type	camion - camion-boîte
Marque	Volvo
Modèle	FL 250 Fourgon / Porte à volet roulant / Hayon élévateur / Euro 6
Prix	17 400 EUR
Statut de la TVA	Hors TVA
TVA %	27
Numéro de référence	DO1120
Statut	Utilisé
Première mise sur le marché	2014-01
Position de l'horloge kilométrique	504 000 km

Moteur

Carburant	Diesel
Puissance	256 CV (188 kW)
Capacité du cylindre	7 698 cm ³
Norme européenne	6

Cabine

Autoradio	Oui
Serrure centrale	Oui
Climatiseur	Oui
Fenêtre électrique	Oui
Miroir électrique	Oui
Direction assistée	Oui
Chauffage du miroir	Oui
Lecteur CD	Oui



Boîte de vitesses

Type	Automatique
------	-------------

Essieux

Nombre d'arbres	2
Pneus	35%
Suspension	ressort/air ressort
Taille courante des pneus	285 / 70 R 19,5

Freins

ABS	Oui
EBS	Oui

Structure

Longueur de la superstructure	8,45 m
Largeur de la superstructure	2,50 m
Hauteur de la superstructure	2,70 m
Volume	57,0 m³
Relevage arrière	Oui

Relevage arrière

Type	Dhollandia
Chargement	1 500 kg

Caractéristiques supplémentaires

Blocage du différentiel	Oui
-------------------------	-----

Commentaires :

ID : DO1116 Camion fourgon Volvo FL 250 avec porte à volet roulant, hayon élévateur, norme Euro 6 Puissance du moteur : 188 kW / 250 HP Cylindrée : 7 698 cm³ Équipement ABS EBS (système de freinage électronique) Blocage de différentiel de l'essieu arrière Réservoir d'AdBlue côté droit Siège conducteur confort à suspension pneumatique Trappe de toit manuelle Climatisation Vitres électriques (conducteur et passager) Retroviseurs électriques, chauffants et réglables Radio CD / AUX / USB Hayon élévateur Fabricant : Dhollandia Capacité de levage : 1 500 kg Carrosserie Carrosserie fourgon Porte arrière à volet roulant Plancher en bois renforcé Rails d'arrimage des charges des deux côtés Dimensions de l'espace de chargement Longueur : 8 450 mm Largeur : 2 500 mm Hauteur : 2 700 mm Pneus 1er essieu : 285/70 R19.5, suspension à lames, profondeur de sculpture restante d'environ 35% 2e essieu : 285/70 R19,5, suspension pneumatique, profondeur de sculpture restante d'environ 35% Des erreurs typographiques et des inexactitudes peuvent survenir ; nous nous réservons le droit d'apporter des modifications. Des erreurs et des fautes typographiques peuvent survenir ; nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.

Contact



Id. László Vörös

Senior Sales Executive | Sales Manager

+36 30 790 5966 | [\[email protected\]](#)

Images de



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/fr>

Fiche technique du véhicule : <https://laslotruck.com/fr/vehicle/volvo-fl-250-box-truck-roller-shutter-door-tail-lift-euro-6/>
1186 Budapest, Zádor utca 2.



Laslo Truck | <https://laslotruck.com/fr>

Fiche technique du véhicule : <https://laslotruck.com/fr/vehicule/volvo-fl-250-box-truck-roller-shutter-door-tail-lift-euro-6/>
1186 Budapest, Zádor utca 2.