

Renault D 19.280 Hintertür funkcioniert nicht

15 300 EUR nettó

6 043 500 Ft nettó

Generálva: 2026. 05. 25.



LEKO GmbH

Alapadatok

Típus	teherautó - hűtős teherautó
Márka	Renault
Modell	D 19.280 Hintertür funkcioniert nicht
Szín	fehér
Ár	15 300 EUR
ÁFA státusz	ÁFA nélkül
Referenciaszám	LEK-0778
Állapot	Használt
Gyártás dátuma	2017-01-01
Első forgalomba helyezés	2017-01
Kilométeróra állás	461 021 km

Méretek és súlyok

Össztömeg	19 000 kg
Önsúly	11 140 kg
Hasznos teher	7 860 kg
Teljes szélesség	2,60 m
Magasság	3,85 m

Motor

Üzemanyag	Dízel
Teljesítmény	285 LE (210 kW)
Hengerűrtartalom	7 698 cm ³
Euro szabvány	6

Fékek

ABS	Igen
EBS	Igen

Kabin

Szervokormány	Igen
---------------	------



Sebességváltó

Típus Automata

Felépítmény

Felépítmény hossza 9,58 m

Felépítmény szélessége 2,47 m

Felépítmény magassága 2,41 m

Térfogat 56,9 m³

Hátsó emelő Igen

Hátsó ajtók Igen

Tengelyek

Tengelyek száma 2

Tengelykonfiguráció 4x2

Felfüggesztés légrugós/légrugós

Megjegyzések:

Reference number: LEK-0778;

Elérhetőségek



id. Vörös László

Vezető Értékesítő | Sales Manager

+36 30 790 5966 | laslotruck@gmail.com

Képek



LEKO GmbH



LEKO GmbH



Laslo Truck | <https://laslotruck.com>

Jármű adatlap: <https://laslotruck.com/vehicle/renault-d-19-280-hintertur-funktioniert-nicht/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.



LEKO GmbH



LEKO GmbH



LEKO GmbH



LEKO GmbH



Laslo Truck | <https://laslotruck.com>

Jármű adatlap: <https://laslotruck.com/vehicle/renault-d-19-280-hintertur-funkcioniert-nicht/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.