

Scania Scania P 340 Curtainsider Truck / Tail Lift / Rear View Camera Camera

15 400 EUR nettó

5 544 000 Ft nettó

Generálva: 2026. 07. 09.



Alapadatok

Típus	teherautó - ponyvás teherautó
Márka	Scania
Modell	Scania P 340 Curtainsider Truck / Tail Lift / Rear View Camera
Ár	15 400 EUR
ÁFA státusz	ÁFA nélkül
ÁFA %	27
Referenciaszám	DO1111
Állapot	Használt
Első forgalomba helyezés	2005-01
Kilométeróra állás	215 000 km

Motor

Üzemanyag	Dízel
Teljesítmény	340 LE (250 kW)
Hengerűrtartalom	10 640 cm ³

Kabin

Autórádió	Igen
Központi zár	Igen
Fedélzeti számítógép	Igen
Légkondicionáló	Igen
Elektromos ablak	Igen
Elektromos tükör	Igen
Szervokormány	Igen
Tempomat	Igen
Tükörfűtés	Igen
Ködlámpa	Igen
CD lejátszó	Igen



Sebességváltó

Típus Automata

Tengelyek

Tengelyek száma 2

Gumiabroncs 45%

Közös gumiméret 315/70 R22.5

Fékek

ABS Igen

EBS Igen

Felépítmény

Felépítmény hossza 7,30 m

Felépítmény szélessége 2,48 m

Felépítmény magassága 2,25 m

Hátsó emelő Igen

Emelőhátfal

Típus Dhollandia

Teherbírás 2 000 kg

További felszereltségek

Differenciálműzár Igen

Légfelfüggesztett ülések Igen

Megjegyzések:

ID: DO1111 Scania P 340 Beverage Curtainsider Truck with Tail Lift and Rear View Camera General Condition: Very good Engine Power: 250 kW / 340 HP Engine Displacement: 10,640 cm³ Equipment ABS EBS (Electronic Braking System) Rear axle differential lock Manual roof hatch CD radio Left-side plastic storage box Air-suspended driver's seat Automatic climate control Cruise control Rear view camera Electric driver's window Electrically adjustable and heated mirrors On-board computer Exterior transparent sun visor Fog lights Tail Lift Manufacturer: Dhollandia Maximum lifting capacity: 2,000 kg Body Curtainsider flatbed body Beverage transport body Heavy-duty wooden floor Reinforced aluminium front bulkhead Sliding curtain sides with aluminium side panels Cargo Area Dimensions Length: 7,300 mm Width: 2,480 mm Height: 2,250 mm Tyres 1st axle: 315/70 R22.5, approx. 45% tread remaining, leaf suspension 2nd axle: 315/70 R22.5, approx. 45% tread remaining, air suspension Typographical errors and inaccuracies may occur; we reserve the right to make changes. Irrtümer und typografische Fehler können vorkommen, Änderungen behalten wir uns vor.

Elérhetőségek



Vörös László

Vezető Értékesítő | Sales Manager

+36 30 790 5966

laslotruck@gmail.com

Képek



Laslo Truck | <https://laslotruck.com>

Jármű adatlap: <https://laslotruck.com/vehicle/scania-scania-p-340-curtainsider-truck-tail-lift-rear-view-camera/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.



Laslo Truck | <https://laslotruck.com>

Jármű adatlap: <https://laslotruck.com/vehicle/scania-scania-p-340-curtainsider-truck-tail-lift-rear-view-camera/>
1186 Budapest, Zádor utca 2.