

Fiat Ducato 2,3 Kühlaggregat Defekt

10 400 EUR nettó

4 108 000 Ft nettó

Generálva: 2026. 04. 15.



LEKO GmbH

Alapadatok

Típus	haszongépjármű - hűtős kisteherautó < 3.5t
Márka	Fiat
Modell	Ducato 2,3 Kühlaggregat Defekt
Szín	fehér
Ár	10 400 EUR
ÁFA státusz	ÁFA nélkül
Referenciaszám	LEK-0492
Állapot	Használt
Gyártás dátuma	2014-01-01
Első forgalomba helyezés	2014-05
Kilométeróra állás	274 282 km

Méretek és súlyok

Össztömeg	3 300 kg
Önsúly	2 440 kg
Hasznos teher	860 kg
Teljes hossz	5,90 m
Teljes szélesség	2,06 m
Magasság	2,60 m

Motor

Üzemanyag	Dízel
Teljesítmény	130 LE (96 kW)
Hengerűrtartalom	2 287 cm ³
Euro szabvány	5
Részecskeszűrő	Igen

Fékek

ABS	Igen
-----	------

Kabin

Autórádió	Igen
Elektromos ablak	Igen
Szervokormány	Igen
Tempomat	Igen



Sebességváltó

Típus Manuális

Felépítmény

Felépítmény hossza 3,00 m

Felépítmény szélessége 1,92 m

Felépítmény magassága 1,95 m

Tengelyek

Tengelytáv 3 500 mm

Felfüggesztés rugós/rugós

1. tengely gumi 70%

Közös gumiméret 215/70 R 15

Megjegyzések:

Emissions Sticker: 4 (Green) Wheel base: middle Length (type): L2 Height (type): H2 Antriebsart: Internal combustion engine

Fahrzeugnummer: 59859 Fiat Ducato 2,3 Kühlaggregat Defekt Video-link in Youtube:https://youtu.be/0XtVKEWbb_0 TikTok

Link:https://www.tiktok.com/@leko.gmbh?_t=ZN-8t8dTqdTWWE&_r=1 Instagram

Link:https://www.instagram.com/leko.gmbh?igsh=MXM0Z2ZlemZheXjidw%3D%3D&utm_source=qr Facebook

Link:<https://www.facebook.com/share/1V35thaUaq/?mibextid=wwXlfr> Ausattung Rahmenrost : Keine Fahrgestellnummer an

Rahmen: lesbar Abmessungen/Gewichte Leergewicht:2440kg Nutzlast:860kg Transportabmessungen Sehr guter zustand wir

sprechen Ihre Sprache Deutsch Englisch Russisch Call office: 0049-65199372680 Französisch Frederic: 0033-766196416

Deutsch-English-Spanisch عربى فaisal: 0049-1638777695 Pashto-Dari-Russisch-English-Deutsch-Farsi-Urdu-

Hindi Abdulrahman:+4915254145957 Rumänisch Moldauisch Russisch Ukrainisch Max: 0049-17643244933 Ungarisch Serbisch

Lazslo:+36 30 790 5966 Italienisch Gioele: 0049-1749763226 Wir bieten folgende Dienstleistungen an Exportdokumente

Lieferantenerklärung Versicherung Exportkennzeichen Transport Verschiffung KFZ- sowie Kühlaggregatservice Alle Angaben

sind ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit,Ohne Garantie und Gewährleistung das Fahrzeug vor dem Kauf zu

besichtigen Export Netto Preis Rear Reference number: LEK-0492;

Elérhetőségek



id. Vörös László

Vezető Értékesítő | Sales Manager

+36 30 790 5966 | laslotruck@gmail.com

Képek



Laslo Truck | <https://laslotruck.com>

Jármű adatlap: <https://laslotruck.com/vehicle/fiat-ducato-23-kuhlaggregat-defekt/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.



LEKO GmbH



LEKO GmbH



LEKO GmbH



LEKO GmbH



LEKO GmbH



LEKO GmbH



Laslo Truck | <https://laslotruck.com>

Jármű adatlap: <https://laslotruck.com/vehicle/fiat-ducato-23-kuhlaggregat-defekt/>

1186 Budapest, Zádor utca 2.